

INFRATEPLOMĚR (Pyrometr) FLUKE

Fluke 62 MAX / Fluke 62 MAX+ do 650°C (500°C)



Technické specifikace:

| | Fluke 62 MAX | Fluke 62 MAX+ |
|-----------------------|---|---|
| Teplotní rozsah | -30 °C až 500 °C | -30 °C až 650 °C |
| Přesnost | ≥0 °C: ±1,5 °C nebo ±1,5 % (platí vyšší hodnota) ≥ -10 °C až <0 °C: ±2 °C < -10 °C: ±3 °C | ≥0 °C: ±1 °C nebo ±1 % (platí vyšší hodnota) ≥ -10 °C až <0 °C: ±2 °C < -10 °C: ±3 °C |
| Čas odezvy (95%) | <500 ms | <300 ms |
| Nastavení emisivity | 0,10 až 1,00 | 0,10 až 1,00 |
| Optické rozlišení D:S | 10:1 (vypočítáno při 90% energii) | 12:1 (vypočítáno při 90% energii) |
| Rozlišovací schopnost | 0,1 °C (0,2 °F) | 0,1 °C (0,2 °F) |
| Napájení | 1 baterie AA IEC LR06 | 1 baterie AA IEC LR06 |
| Výdrž baterie | 10 hodin se zapnutým laserem a podsvícením | 8 hodin se zapnutým laserem a podsvícením |
| Ostatní parametry | krytí IP54, test pádem z 3m, provozní teplota 0 °C až 50 °C, skladovací teplota -20 °C až 60 °C (bez baterie) | |
| Rozměry a hmotnost | 175 x 85 x 75 mm; hmotnost 255 g | |

- **Bezkontaktní měření teploty**
- **Duální laser pro lepší zacílení (Fluke 62 MAX+)**
- **Funkce MIN, MAX, ROZDÍL, PRŮMĚR**
- **Velký LCD displej s podsvícením**
- **Teplotní zvukový alarm**